

Termometro / barmetro TFA 301034

Destino: hogar

Tipo de dispositivo: electrónica

Medición: temperatura exterior

Min. temperatura: -40 °C

Mx. temperatura: 70 °C

Mantener min/max temperatura:

Tipo de alimentación: pilas

Tipo de sensor externo: con cable

Material de la carcasa: plástico