

Mquina de coser / overlock Janome 90E

Tipo de mquina de coser: electromecnica

Gancho: rotativa horizontal

Formacin de bucle: automticamente

Especificaciones tcnicas puntadas

Nmero de puntadas: 23 puntadas

Longitud mxima de puntada: 4 mm

Ancho mximo de puntada: 6.5 mm

Caractersticas y capacidades

Funciones: marcha atrsbrazoenhebrador de agujacostura con aguja dobleposicin de la aguja (arriba/abajo)

Opciones de ajuste

Ajustes: ajuste de la presin del prensatelas Regulador de tensin de hiloEstabilizador de fuerza de puncinCorte de avance inferiorLimitador de velocidad

Prensatelas incluidas

Prensatelas para cremalleras: universalOverlockpara coser cremalleraspara punto satinadopara punto invisiblepara ojales

Caractersticas generales

Potencia: Fuente de alimentacin

Consumo de energa: 85 W

Estuche: duro

bisagras

Caractersticas generales

Potencia: Potencia

Consumo de energa: 85W

Bolsa: difcil

bisagras

Caractersticas generales

Potencia: Potencia

Consumo de energa: 85W

Bolsa: difcil