

# Mquina de coser / overlock Janome HD 1800

Tipo de mquina de coser: electromecnica

Gancho: rotativa horizontal

Formacin de bucle: automticamente

Especificaciones tcnicas ki

Nmero de puntadas: 17 piezas

Nmero de bucles: 1 pieza

Longitud mxima de puntada: 4 mm

Ancho mximo de puntada: 6.5 mm

Elevacin mxima del pie: 14 mm

Caractersticas y caractersticas

Funciones: marcha atrsbrazoenhebrador de aguja

Opciones de ajuste

Ajustes: ajuste de la presin del prensatelascontrol de tensin del hilodesconexin del transportador inferior

Prensatelas incluidas

Pies de garra : universaloverlockpara coser cremalleraspara punto satinadopara punto ciego para ojal

Caractersticas generales

Alimentacin: fuente de red

Consumo de energia: 85 W

Carcasa: dura

red

Consumo de energia: 85 W

Estuche rgido: rgido

red

Consumo de energia: 85 W

Estuche rgido: rgido