Mquina de coser / overlock Janome HD 1800

Tipo de mquina de coser: electromecnica

Gancho: rotativa horizontal

Formacin de bucle: automticamente

Especificaciones tcnicas ki Nmero de puntadas: 17 piezas

Nmero de bucles: 1 pieza

Longitud mxima de puntada: 4 mm Ancho mximo de puntada: 6.5 mm Elevacin mxima del pie: 14 mm Caractersticas y caractersticas

Funciones: marcha atrsbrazoenhebrador de aguja

Opciones de ajuste

Ajustes: ajuste de la presin del prensatelascontrol de tensin del hilodesconexin del transportador

inferior

Prensatelas incluidas

Pies de garra : universaloverlockpara coser cremalleraspara punto satinadopara punto ciegopara

ojal

Caractersticas generales Alimentacin: fuente de red Consumo de energa: 85 W

Carcasa: dura

red

Consumo de energa: 85 W

Estuche rgido: rgido

red

Consumo de energa: 85 W

Estuche rgido: rgido