

Termometro / barmetro TFA 452041

Destino: hogar

Tipo de dispositivo: mecánica

Medicin: temperatura; humedad (higrmetro) / 20 - 100% /

Mx. temperatura: 50 °C

Material de la caja: plástico

Dimensiones: 7,1x7,1x2,3 mm