

# Termometro / barmetro TFA 30.5038

Destino: domestico

Tipo de dispositivo: electronico

Medidas: temperatura; humedad (higrmetro) / 20 - 90% /

Mx. : 50 °C

Temperatura mnima/mxima de mantenimiento

Temperatura de confort

Opcional: reloj; despertador

Tipo de alimentacin: bateras / 1xAA /

Material de la caja: plstico

Dimensiones: 94x94x37 mm