## Mquina de coser / overlock Janome Sew Line 500s

Tipo de mquina de coser: electromecnica

Gancho: oscilante

Formacin de bucles: automtico

Especificaciones

Nmero de puntadas: 18 piezas Nmero de puntadas: 1 pieza

Longitud mxima de puntada: 4 mm Ancho mximo de puntada: 5 mm

Elevacin mxima del prensatelas: 12 mm

Funciones y caractersticas

Funciones: marcha atrsbrazoenhebrador

Opciones de ajuste

Ajustes: Disco de tensin del hilocorte del alimentador inferior

Prensatelas incluidas

Prensatelas para cremalleras: universaloverlockpara coser cremalleraspara acolcharpara

hilvanarbisagras

Caractersticas generales Fuente de alimentacin: Red Consumo de energa: 85W

Peso: 6 kg