

Taladro Uralmash SS 900/16

Tipo: vertical

Transmisi3n rotacional: correa

Control: manual

Caractersticas

Consumo de energia: 900 W

Nmero de velocidades: 5

mn. nmero de revoluciones: 580 rpm

Mx. nmero de revoluciones: 2650 rpm

Mx. recorrido del husillo (pas): 50 mm

Dimensiones de la placa base: 230x230 mm

Mandril

Tipo de mandril: llave

Dimetro del mandril: 16 mm

Mx. dimetro de perforaci3n de metal: 16 mm

Caractersticas y caractersticas

Funciones: inclinaci3n de la placa base

Alimentaci3n

Fuente de alimentaci3n: red

Fuente de alimentaci3n: 220V