Mquina de perforacin Milwaukee MDE 42

Tipo: magntico

Transmisin rotacional: engranaje

Control: manual Caractersticas

Consumo de energa: 1200 W Nmero de velocidades: 1 Velocidad mnima: 300 rpm Velocidad mxima: 640 rpm

Recorrido mximo del husillo): 120 mm Dimensiones de la base: 80x160 mm Fuerza de atraccin del imn: 10kN

Mandril

Tipo de mandril: Weldon Dimetro del mandril: 19 mm

Dimetro mximo de taladrado en metal: 16 mm Dimetro mximo de perforacin con fresa: 42 mm

Funciones y caractersticas Funciones: controladorrpm

Potencia

Fuente de alimentacin: Fuente de alimentacin

Fuente de alimentacin: 220 V

Caso adicional

Dimensiones: 178x560x238 mm

Peso: 11,5 kg