

Mquina de perforacin Milwaukee MDE 42

Tipo: magntico

Transmisi3n rotacional: engranaje

Control: manual

Caractersticas

Consumo de energa: 1200 W

Nmero de velocidades: 1

Velocidad mnima: 300 rpm

Velocidad mxima: 640 rpm

Recorrido mximo del husillo): 120 mm

Dimensiones de la base: 80x160 mm

Fuerza de atracci3n del imn: 10kN

Mandril

Tipo de mandril: Weldon

Dimetro del mandril: 19 mm

Dimetro mximo de taladrado en metal: 16 mm

Dimetro mximo de perforaci3n con fresa: 42 mm

Funciones y caractersticas

Funciones: controladorrpm

Potencia

Fuente de alimentaci3n: Fuente de alimentaci3n

Fuente de alimentaci3n: 220 V

Caso adicional

Dimensiones: 178x560x238 mm

Peso: 11,5 kg