

# Mquina de coser / overlock Janome 7900

Tipo de mquina de coser: computarizada

Gancho: rotativa horizontal

Formacin de bucle: automticamente

Especificaciones tcnicas ki

Nmero de puntadas: 93 piezas

Nmero de bucles: 7 piezas

Longitud mxima de puntada: 5 mm

Ancho mximo de puntada: 7 mm

Elevacin mxima del pie: 13 mm

Velocidad de costura: 750sti/min

Caractersticas y caractersticas

Funciones: marcha atrsplataforma Enhebrador de agujaCostura sin control de pieCostura con aguja doblePosicionamiento de la aguja (arriba/abajo)

Opciones de ajuste

Ajustes: Control de tensin de hiloEstabilizador de fuerza de puncinDesactivacin de avance inferiorTope

Prensateles incluidas

Pies para cremalleras: universalpara coser cremalleraspara ojalespara ojales

Caractersticas generales

Pantalla

Retroiluminacin LED

Fuente de alimentacin: Fuente de alimentacin

Bolsa: tela