Multmetro Fluke 317

Dispositivo: Abrazadera

Tipo: Digital Medidas

Medidas: tensincorriente resistencia

Caractersticas

Tipo de corriente: CC/CA Tipo de tensin: CC/CA Tensin CC mx.: 600 V

Precisin de medicin (V): 1 %

Tensin CA mx.: 600 V Corriente CC mx.: 600 A Corriente CA mx.: 600A Resistencia min: 400

Nmero mximo visualizado : 5999 Resolucin de pantalla: 3 5/6 Caractersticas y funciones

Funciones: "marcar"cadenas RMS verdadero

Paquetes: baterasondas de medicinestuche (bolsa)

General

Retroiluminacin de la pantalla

Alimentacin: batera Tipo de batera: 3xAAA

Dimensiones: 234x74x35 mm

Peso: 384 g

Modificaciones del modelo: Modelo 317 - sin funcin de medicin de frecuencia Modelo 319 - funcin

de medicin de frecuencia