

Amoladora Metabo FSX 200 Intec 609225500

excelente modelo, me gust mucho Usado por 3.er ao, siempre 1 reemplazo de cojinete (original alrededor de \$ 8) Bastante resistente y sin pretensiones .

modelo terrible Muerto despues de 4 meses de trabajo no intensivo. Trabaj unos 10-15 minutos al da, 2 veces a la semana. El servicio dijo que el rodamiento se rompi, el reemplazo es de 1100 rublos, no se puede reemplazar bajo garanta, ya que es un articulo consumible y esto se detalla en la garanta. El rodamiento es un consumible!