

Sierra Metabo CS 23-355 602335000

Rehaga la cama y reorganice la parte superior. La cama es un fondo completo. Las patas no son iguales, no son regulables. La cama se dobla bajo presión. La cama estampada no es plana. Debido a la cama, no es posible soportar un corte uniforme.

un buen modelo comprado en septiembre, toda la parte de la máquina tiene 20 años de antigüedad, el tornillo de banco no es cómodo. Se declara un arranque suave: el mango simplemente vuela hacia arriba desde un arranque tan 'suave', muy ruidoso al ralent. El parachispas en el pie es demasiado pequeño, considere que no ayuda en nada, colgué una lámina de aluminio de piso por separado en la pared. Esta sierra es una utopía, por supuesto, pero funciona muy bien cortando barras 100*100*4.

excelente modelo Casi ya compré Status AC2300. Pero cuando se encendió, inmediatamente se negó. No hay arranque suave, un fuerte golpe de escobillas de carbono, y el disco camina como una figura de ocho. Fui a otra tienda. Había 2 modelos: Maktek y Metabo. Probado ambos. El motor Maktek funciona muy duro. Bueno, en realidad es \$100 más barato. Pagué \$285 por Metabo (enero de 2012)