

Destornillador Bosch GSB 19-2 RE Professional 0601

Gran modelo Comprado hace mucho tiempo, construy 5 casas de madera con l. En el sexto, el ancla estaba desgastada, dijeron que era ms barato comprar un taladro nuevo. Excelente taladro!

modelo terrible Comprado en diciembre de 2012 2 piezas, cuestan alrededor de 6000 rublos cada una. Se utiliza principalmente para perforar paneles sndwich de 150 mm y vigas de 5 mm de espesor detrs para el montaje de equipos. El primero funcion durante 6 das, comenz a agrietarse. El segundo es 2 das ms largo. Como resultado, ambos rompieron la carcasa de la caja de cambios y el primero tuvo que reemplazar una caja de cambios. "Naturalmente, la reparacin no est garantizada. Acordamos pagar las reparaciones. Hoy es 1 de marzo de 2013, todava no hay repuestos. Prometen todas las semanas. Inmediatamente compramos 2 Interskols para reemplazarlos (3 veces ms baratos que Bosch), todava estn trabajando en las mismas operaciones. BOSCH MUY DECEPCIONADO!!! No solo con un taladro, sino tambien con un destornillador, en el que se cambi 2 veces la caja de cambios en garanta. Ahora est roto 3 veces. Lo ped, cuesta como la mitad de Shurik, espere 2-3 semanas.

Tom un buen modelo para uso domstico, para reemplazar el viejo bort bsm-750 de una sola velocidad (cambi el botn, y ahora, peridicamente, algo suena dentro). Recientemente coloque las manijas de las puertas, fue necesario perforar las especificaciones de la puerta (matriz). dimetro de la boquilla 50mm, perla de 750w no era suficiente, pero Bosch (850w), a primera velocidad, normal. Conclusin: en principio, para uso domstico cualquier taladro barato vale, pero a veces puede no ser suficiente fue necesario perforar una puerta (matriz) especial. dimetro de la boquilla 50mm, perla de 750w no era suficiente, pero Bosch (850w), a primera velocidad, normal. Conclusin: en principio, para uso domstico cualquier taladro barato vale, pero a veces puede no ser suficiente fue necesario perforar una puerta (matriz) especial. dimetro de la boquilla 50mm, perla de 750w no era suficiente, pero Bosch (850w), a primera velocidad, normal. Conclusin: en principio, para uso domstico cualquier taladro barato vale, pero a veces puede no ser suficiente