

Caldera de calefaccin Beretta CIAO 24 CSI

Modelo severamente defectuoso NO TRATOS CON BERETTA! ! Compr el CD de Beretta hace mucho tiempo. Cada 1 o 2 aos, el intercambiador de calor se obstruye y se quema. La reparacin es muy costosa. Y hoy es -15C, y estamos sentados por un da sin calefaccin - reparacin

La presin en la caldera salta, luego sube y luego baja.

gran modelo no te arrepentirs!!!

no ahorre en la vlvula reductora de presin y el filtro de calEl punto dbil de cualquier caldera y no solo de Beretta sino de todos los fabricantes es su intercambiador de calor Mucha gente se queja aqu Los intercambiadores de calor fallan por varios razones 1 Los tubos pueden reventar debido al agua a alta presin en la tubera 2, forma incrustaciones, lo que conduce a fallas Instalar Al instalar una nueva caldera Una vlvula reductora de presin para proteccin contra alta presin y un filtro antical y la caldera durar desde hace muchos aos

excelente modelo,

Lo peor que ahora ando buscando una nueva caldera, entr y vi por popularidad ESTA WOW...PERO!!! LA GENTE cree en mi experiencia - NO TOME !!! Es mejor pagar extra y llevar una caldera normal.

100% la mejor por este precio, la he fabricado en Italia

me ha estado funcionando durante 6 aos, no se llena de escoria y no se obstruye. electrnica debajo del estabilizador. en principio para unas abuelas as y con una vida til como la ma, en caso de avera te puedes comprar uno nuevo, dado su precio, pero que funcione mejor este que otra cosa.

no te pongas en contacto para que luego en pleno invierno no sepas qu hacer con l

5 aos trabajado sin comentarios, y empez a fallar esta temporada. el maestro sospecha de un tablero de control, y cuesta alrededor de 1900 UAH. Me aconsej que comprara uno nuevo y no me molestara en repararlo

quiza sea ms fcil cambiar la caldera por una nueva y moderna caldera ciao 24 csi con la letra N. Simplemente no s si es posible un reemplazo directo

No te pongas en contacto para que luego en pleno invierno no sepas qu hacer con l

5 aos trabajado sin comentarios, y empez fallar esta temporada. el maestro sospecha de un tablero

de control, y cuesta alrededor de 1900 UAH. Me aconsej que comprara uno nuevo y no me molestara en repararlo

quiza sea ms fcil cambiar la caldera por una nueva y moderna caldera ciao 24 csi con la letra N. Simplemente no s si es posible un reemplazo directo

No te pongas en contacto para que luego en pleno invierno no sepas qu hacer con l

5 aos trabajado sin comentarios, y empez fallar esta temporada. el maestro sospecha de un tablero de control, y cuesta alrededor de 1900 UAH. Me aconsej que comprara uno nuevo y no me molestara en repararlo