Horno Hansa BOES68162

no compre este y ningn otro horno con puerta pegadaDecidimos lavar el horno: sacamos el vidrio interior de la puerta y notamos que el vidrio exterior principal de la esquina inferior del lado izquierdo estaba completamente pelado y colgando, y la esquina superior del lado izquierdo tambin estaba medio pelada. Como resultado, la puerta ya ha dejado de encajar normalmente cuando est cerrada, y cuando se montaron los dos cristales interiores, finalmente se cay. (toda la secuencia est en la foto, se puede ver que todo estaba seco y apretado solo en la esquina superior derecha, las otras esquinas estaban muy mal pegadas)

dentro del horno, los fabricantes rara vez lo muestran, y hay menos que romper, todo est funcionalmente claro. s, haba un olor, pero se fue de inmediato y no tanto como para toser y agacharse. Los paneles exteriores de la caja del horno en s se calientan, pero no a temperaturas extremas y en la vida estn ocultos, el vidrio y el panel frontal estn simplemente calientes. escribe que lo rociaron con vapor al abrir la puerta y,,zaminus,,... bueno, entonces, para que puedas abrir ollas e inclinar tu hermoso rostro all y freidoras y sartenes con aceite

mal modelo La mayor decepcin fue la falta de un sistema de enfriamiento automtico, a saber: el ventilador tangencial solo funciona cuando el horno est en funcionamiento. Tan pronto como el temporizador se detiene, el ventilador se apaga, lo que provoca un sobrecalentamiento del panel y el vidrio, ya que el horno permanece caliente por dentro durante mucho tiempo. Me puse en contacto con el centro de servicio, confirmaron que el ventilador simplemente est conectado en paralelo a un temporizador mecnico, como en todos los hornos Hansa, con la excepcin de los modelos sper caros, no hay un termostato separado para el sistema de enfriamiento. Desafortunadamente, descubr esta deficiencia despus de la compra de lo contrario, habra elegido algo ms digno. No aconsejo a nadie que compre, sobre todo si hay nios en casa, porque sin soplar el cristal calienta hasta los 90 grados.

un modelo excelenteperfecto para el primer horno de una familia joven a explorar todos los modos de coccin. tambin es una gran opcin para aquellos que quieren tantas funciones como sea posible por menos costo

Excelente modeloldeal como primer horno para una familia joven para explorar todos los modos de coccin. tambin es una gran opcin para aquellos que quieren tantas funciones como sea posible por menos costo

Excelente modeloldeal como primer horno para una familia joven para explorar todos los modos de coccin. tambin es una gran opcin para aquellos que quieren tantas funciones como sea posible por menos costo