

Hervidor Bosch TWK 7S05

dinero desechado El mecanismo de plástico de la tapa de la tetera se fija a través del cuerpo al mango de plástico con dos pequeños tornillos. Cuando toma una tetera llena por el asa, la carga recae sobre estos tornillos y sus sujetadores de plástico. Las correas se rompieron en la primera semana de uso. La tapa no se abre, el asa se aleja del estuche. El mecanismo no está sujeto a reparación, el caso no está garantizado. Conclusión: diseño extremadamente poco fiable, dinero tirado.

Dinero tirado El mecanismo de plástico de la tapa de la tetera está fijado a través del cuerpo al mango de plástico con dos pequeños tornillos. Cuando toma una tetera llena por el asa, la carga recae sobre estos tornillos y sus sujetadores de plástico. Las correas se rompieron en la primera semana de uso. La tapa no se abre, el asa se aleja del estuche. El mecanismo no está sujeto a reparación, el caso no está garantizado. Conclusión: