

Hierro Tefal TurboPro Anti-Calc FV 5645

0 El algoritmo de su trabajo no es predecible: o el vapor es normal, entonces comienza a fluir. Si hubiera sabido que era un día tan raro.... ni siquiera hubiera pensado en comprarlo. Fue en vano que no cre otras reseas: no hay paradas, no hay trabajo normal con vapor en absoluto.

Fue una elección difícil, porque el precio de las planchas Tefal vara de un lado a otro. Comprado! Y así, mi opinión. Diseño elegante para mi gusto. Estable (el anterior se tambaleaba peligrosamente en un estado vertical, si accidentalmente se enganchaba en el tablero principal). "...la suela de cerámica con recubrimiento Durlium AirGlide Autoclean se desliza suavemente sobre la tela..." - Cierto. "...funciones de apagado automático (después de 30 segundos en posición horizontal y 8 minutos en posición vertical)" - conveniente. El suministro de vapor a la punta de la suela es algo tild. No es una ubicación conveniente en el mango del botón de rociado de agua: lo toca constantemente durante el planchado y, más a menudo, en un momento en que no es necesario. "...la función Turbo Boost proporciona un golpe de vapor de 210 g/m² para eliminar las arrugas más difíciles. El suministro continuo de vapor es de 50 g/min. - una figura impresionante ..."- la idea no es mala, pero, al mismo tiempo, la plancha hace un ruido terrible durante todo el planchado (si no apaga el suministro de vapor con el botón / palanca en el mango) y el consumo de agua en el tanque es simplemente increíble: solo se vierte agua y se ha ido durante 4-5 minutos. "...regula automáticamente el vapor para que coincida con el tipo de tela, distribuyéndolo uniformemente sobre los lados, el centro y la punta de la suela. .."- En el mango hay un botón / palanca - encendido y apagado del vapor. En la plancha anterior, podía ajustar el suministro de vapor por mi cuenta con un botón/palanca similar, moviéndolo suavemente a lo largo de la escala "desde" y "hasta". Escriben aquí que el hierro mismo regula ... pero de alguna manera no tiene un semi muy bueno