

Llanta MAK Wolf 6,5x16/5x110 ET35 DIA65.1

un modelo con fallas graves a todos los que busquen les aconsejo que desmarquen el MAK en el filtro, con menos de un año de uso empezó a trepar, con los 4, esta es una respuesta inmediata sobre el operacin (nunca se acostumbr a nada). La pintura est abultada en diferentes lugares. En el lugar donde lo compr, respondieron con orgullo: "Estas son ruedas para el verano, a dnde las usaste en el invierno? El reactivo est en las carreteras despus de todo, pero son suaves". Encontr un compaero en la desgracia, tambn tiene un problema, pero solo tiene neumticos de verano. Quise darlo para examen, los expertos advirtieron de inmediato que nada me saldra bien, ya haba un precedente, as que hgase la pregunta: Quiere ahorrarse de inmediato el costo de repintar por esa cantidad de dinero?