

Calentador de ventilador Clatronic HL 3378

modelo regular en el modo sin calefacción y con calefacción, casi no sopla, por lo que el ojo y el ojo están detrás de él, de lo contrario, de repente me faltó, después de 7 horas de funcionamiento continuo, apareció una grieta en las aspas o en el motor, después de lo cual, al arrancar, acelera con dificultad hasta que lo sacudes

excelente modelo Me alegro mucho que compramos un calentador de ventilador de este tipo