

Destello Nissin Di866

modelo malo Si alguien sabe cmo solucionar el problema, entonces estoy esperando sugerencias.

modelo habitual Despues de 3 meses de uso intensivo, la parte superior comenz a frerse con el difusor bajado. Se envi a reparar con un supuesto mal funcionamiento del motor de la Impara. Puede que haya tenido mala suerte con el maestro, pero mi copia del flash result ser irreparable. Aquellos. Despues de la renovacin empeor. El poder no cede, sigue friendo el plstico, funciona al azar. Cambiar a Nikon

Me quem en la primera sesin de fotos de la boda. Solo se quem la parte superior, la parte inferior sigue funcionando en modo manual. El taller dijo que el tablero se quem y no se entrega a Rusia. Pregunta: dnde reparar este maravilloso dispositivo por 8000 rublos?

gran modelo Gran herramienta! Lo ms importante es que el fotografo tenga cabeza y manos. Sin ellos, no recomiendo tomar. Estars decepcionado Si decide comprar, tome inmediatamente varios juegos de bateras y, lo ms importante, pida al menos un par de cargadores de bateras VM-01 ms. Esto ahorra tiempo al cambiar las pilas mientras se dispara, ya que se agota rpidamente. Si toma fotografas en TTL con un flash previo a ISO 400, F / 5.6 y con dos Imparas (pequeas: 1/8 ... 1/16), entonces esto es aproximadamente 70 ... 100 cuadros en un conjunto de Bateras de 2700 mAh. Es mejor hacer una serie en TTL sin pre-flash con compensacin de exposicin con flash "a ojo" usando un disparo de prueba. Esto aumentar considerablemente el nmero de posibles destellos en la serie, incluso con una Impara pequea. Tambin not que las bateras Ni-MH (hasta que se sentaron) lo alimentan mejor que las bateras ms geniales. Se recargan muy rpido. Y con disparos intensivos, las bateras se calientan menos.

excelente modelo caractersticas: - la luz de modelado no se enciende con un comando de la cmara - solo con el botn del flash - no hay botn de bloqueo de la posicin del cabezal, como en el SB900, i. no sostendr una boquilla pesada o bardana (por otro lado, el difusor grande Lumiquet LQ-119 del SB900 tampoco pudo soportarlo - el pestillo se rompi y ahora son equivalentes :) - hasta que descubri si el factor de recorte se tiene en cuenta durante el zoom automtico - si se lo acerca a la oreja durante el encendido - en el interior puede escuchar un crujido silencioso de alto voltaje - la sincronizacin FP rpida (para velocidades de obturacin inferiores a 1/320) est disponible solo en TTL y Modos M / Av, en general, una mquina agradable, la relacin Precio-Calidad-Funcional es excelente, genera su dinero en un 120%