

Wi-Fi adaptador Asus USB-N10

Modelo regular Durante la navegacin normal por Internet, funciona de manera estable. Al descargar torrents, Internet se apaga constantemente. Prob todas las versiones del firmware en el sitio web oficial de Asus, el problema con el torrent, desafortunadamente, no se resolvi. Navegar por Internet servir, pero no para torrents y en lnea juegos. El adaptador de Intel incluso dio un promedio de 30-60 ping sin interrupciones ni saltos de ping!

mal modelo Comprado para una nueva computadora estacionaria. Tambin se instala una computadora porttil (6 aos) en el lugar de trabajo. En la lnea de visin (3 metros) - Enrutador Zyxel. Inet de Rostelecom - 100 Mbps. Windows determin inmediatamente el dispositivo y encontr un enrutador. Despus de 30 segundos, apareci Internet. En esta alegre termin La seal ve 3 palos de 5. Computadora porttil (seis aos) - 5/5 En Speedtest.com pierde contra la computadora porttil 2-4 veces en trminos de devolucin / recepcin. Por supuesto, no alcanza los 100 Mbps declarados. Al organizar una red, una computadora porttil tiene una tasa de cambio de no ms de 1-2 MB (mucho peor que desde Internet). Mi telefono inteligente se comunica ms rpido con una computadora porttil. Pero eso no es todo: en este modo, la conexin se cae cada 3-5 minutos. Transferir la coleccin de medios a la nueva computadora tom varias noches.. En foros especiales, aconsejan "bailar con una pandereta" alrededor del enrutador: cambie el rango predeterminado, configure el almacenamiento en bfer ... Pero, maldita sea, en la casa 6 los dispositivos funcionan normalmente con la red, y esto es nano: un milagro no quiere ... Cambiar a otro modelo

modelo terrible No recomiendo este receptor a nadie. Ya que lo compr en una tienda y pens que todos eran iguales y no haba nada para sentarse a elegir. Result que sufr con l y perd ms nervios y dinero del que habra pagado de ms por un receptor normal. Muy mala calidad de llamadas, sigue desconectndose. Si hay varios dispositivos en el apartamento, en general todo est mal. Ya que cuando se conecta cualquier dispositivo, la conexin se corta inmediatamente. Incluso tuve que cambiar el telefono, porque cuando estaba encendido, la conexin se cortaba cada 5 minutos y tardaba mucho en conectarse. En resumen, en una palabra, miseria!

terrible modelo Trabaj en conjunto con el enrutador del mismo asus. Internet directo 100Mbps. Al descargar de torrents, funcion durante 10 minutos, despus de lo cual perdi el acceso a Internet (el Wi-Fi estaba conectado al mismo tiempo). Cuando se deshabilit el torrent, esto no se observ. Se ahorra conectando el adaptador al conector. Despus de seis meses de pinchar, la tapa que cubra el microcircuito se cay. El adaptador en s permaneci en el zcalo. Disfrutando salvajemente en el proceso de trabajo, aparentemente el pegamento finalmente no pudo soportarlo y se rindi. Con respecto a la velocidad: no hubo 100Mbps declarados por la lnea recta. Retenido en algn lugar entre 40 y 50 Mbit (y, como escrib anteriormente, no por mucho tiempo). Con lo que est conectado con un proposito no lleg al fondo. Quizs el enrutador cort la velocidad, quizs la lnea recta no dio la declarada. Enchufe el cable y verifique: las manos no alcanzaron. Despus de reemplazar el adaptador, la velocidad aument hasta 60 Mbps, por lo que este milagro de la tecnologa es en parte

el culpable de la disminucion de la velocidad. Como resultado: pierde la conexin regularmente, se calienta, no es adecuado para una estacin estacionaria computadora en modo descarga torrent.

excelente modeloFunciona en Win-7x64, probado con Vista64 a travs de 2 muros de hormign armado con una extensin de 15 cm (porque la computadora est de frente) a una distancia de 5 metros completos velocidad. Al descargar torrents durante una hora (velocidad 1.5-2, 5 Mb/s) se calienta unos 45 grados. Molesta es la imagen y el cierre forzado adicional del programa, como todos los ASUS.

modelo terribleEste adaptador intent vivir y hacer algo durante todo un ao... Tal vez fue un matrimonio, pero funcion asquerosamente. En la primera configuracin, tuve que pasar alrededor de una hora para que todo funcionara de manera ms o menos estable (luego compr TP-LINK, me tom exactamente 5 minutos configurarlo y no ha fallado desde entonces), a menudo sucede que la configuracin era simplemente reinicie o la computadora no vio el dispositivo. Como resultado, el dispositivo termin su vida al desaparecer: la computadora simplemente dej de verlo, sin importar a qu puerto se conectara, por lo que el asus simplemente vol a la basura. Por este precio, hay muchos anlogos que, en contraste con este, funcionarn

modelo terribleHe estado sufriendo con el dispositivo por segundo ao ya. Se sobrecalienta constantemente. La seal capta slo en las inmediaciones de la fuente. Software nativo espeluznante: es mejor no instalarlo. No esperaba esto de ASUS

gran modelo