

Sierra Bosch GCO 2000 Professional 0601B17200

0 Elija solo la opción donde haya menos plástico en el diseño. Hay tales soluciones. Al mismo tiempo, todo el esfuerzo se aplica desde arriba: no debe deformarse + existe la posibilidad de ajuste en varios planos

varios cuadrados, además de esto, el motor es débil y se apaga incluso con una carga pequeña, y la hoja de la sierra resbala.

modelo defectuoso Después de 3 meses de funcionamiento, el motor se quemó. Se lo entregó al SC en garantía. reparado, recogido, una semana después quemado de nuevo. Nuevamente se lo di al SC

un modelo terrible El centro de servicio me aconsejó que arreglara el defecto yo mismo con la ayuda de una junta o golpeándolo con un mazo. Intentar...