Sierra Makita 2704

Esta es mi primera sierra. Reun dinero durante mucho tiempo y la eleg solo despus del uso episdico personal de Dewalt, sierras Bosch y, de hecho, Makita de amigos. Escuch pacientemente sus monlogos sobre los pros y los contras de sus "caballos". y sacud mi bigote. Me gustaba ms Dewalt. Pero el precio y el servicio en caso de avera (al menos en nuestras estepas) superan mi lista de deseos. Bosch es un poco "ms simple" que DeVolt, pero no mejor que Makita. Pero, de nuevo, precio y servicio. Adems, despus de estudiar las reseas en los foros y los consejos de amigos, realiz la siguiente modernizacin de su Makita inmediatamente despus de la compra. 1. Con la ayuda de un especialista, elimin la funcin de parada forzada de la hoja de sierra. Creo que es practicamente intil. El tiempo de parada de la hoja aument de 4 a 5 segundos a 9 a 11 segundos, segn el dimetro exterior y el peso de la hoja de sierra. Para m personalmente, una parada rpida del disco no soluciona nada. Pero la "salud" del motor, laminillas y escobillas durar muchas veces. Cualquiera que conozca los principios de la parada forzada de la hoja de sierra me entender. 2. Compr un rel electrnico de corriente TENSE (alrededor de \$40) para proteger el motor elctrico de una sobrecarga, lo mont y ahora estoy tranquilo. 3. Hice un pedestal de mi propio diseo para Makita con un sistema de recoleccin de aserrn sin astilladora y, lo que es ms importante, con la capacidad de inclinar rpidamente la unidad casi 160 grados sin quitarla del pedestal. Esto le permite inspeccionar y mantener muy rpidamente el "interior" de la sierra, limpiarla del polvo a tiempo y lubricar peridicamente lo que sea necesario.

un excelente modelo Experiencia de propiedad de 7 aos . Cmoda mesa deslizante en dos direcciones. no se apaga a veces durante 5-6 horas. De las averas, slo la sustitucin de escobillas. Almacenamiento en un cuarto hmedo, despus de las pausas en el trabajo, fue necesario quitar la cubierta inferior y lubricar las guas para subir y bajar la sierra (oxidadas). Cambi el engranaje en el eje de inclinacin de la sierra, pero es ms probable que sea por la violacin de la herramienta, no siempre trabaj con una aspiradora y directamente en el suelo (el espacio interior estaba completamente obstruido con aserrn), cuando inclinas la sierra y todo se atasca con pequeos retazos y aserrn, lo haces con esfuerzo y los dientes resbalan. Aserr de todo, desde madera contrachapada hasta aluminio, incluso estableci crculos para cortar metal a travs de anillos adaptadores y trabaj con lminas de hierro. Los que se quejan de una sierra dbil no lo creen, aprendan a seleccionar correctamente los discos y mantenerlos afilados, y la calidad del corte depende del disco. De una vieja viga de pino de 80 mm, cort una valla de estacas en una valla, incluso los clavos atravesaron. Trabajando en el parquet aserr ms de una docena de cubos de una madera contrachapada. Los marcos de las puertas produjeron Nemer. Apto para el hogar incluso para trabajar con pulido de muebles (recoger un disco). Quienes dicen que un gobernante dbil es un gua tampoco lo creen. Primero, aprenda a cepillar el aserrn acumulado en las ranuras antes de mover la regla con un cepillo y, segundo, aprenda a pensar y usar un hexgono de 6 mm. Todo est regulado y apretado dentro de la regla 4 pernos, y tambin puede girar la sierra en relacin con la regla por un mal esfuerzo al alimentar para aserrar la traviesa del ferrocarril, luego subir al interior y exponer la sierra .. En uno de los comentarios , el juego de la gua para serrado en ngulo se indica

como un inconveniente -Estoy de acuerdo. Con un aserrado preciso, la separacin es de 1 a 2 grados.

gran modeloNo comprara esta sierra si me guiara por las reseas sobre ella aqu en el mercado. Afortunadamente, en el maestro hay una discusin de sus pginas 100, publicaciones 700. Muchas opiniones y, lo que es ms importante, muchos consejos y soluciones simples y efectivos para configurar y operar (gracias a todos los artesanos). Pase 1 da ajustando la sierra, haciendo diferentes accesorios y consiga una precisin increble. Crticas sonrientes como: "lo ahogamos, lo ahogamos (metros cbicos) y se quem, as que es malo". La codicia es mala. Hay mquinas ms caras para ese trabajo). Yo compro discos en Amazon, con asiento de 5/8 pulgadas, ya que el eje era originalmente para este tamao. Incluye arandela de 30 mm para llantas europeas. Lo tengo desde hace 2 aos, estoy muy satisfecho.

excelente modelo

mal modelome pareci una buena solucin para la construccin, result que no es necesario conectar los cerebros y convertirlos en un asncrono accionado por correa.

modelo terribleNo aconsejo comprarlo

modelo terribleEn general, hasta que no lancen un modelo con fusible incorporado, no tiene sentido comprar ni siquiera en el pas. no puedes llevar la cuenta del tiempo y eso es todo. Fabricantes, pongan un fusible! . Insatisfecho con los resultados de la operacin. Inmediatamente despus de la compra, tuve que ajustar la mquina: no haba paralelismo del disco en relacin con las quas y el tope paralelo se golpeaba constantemente al aserrar, ya que estaba cortando en una "cua". Despus de que los militares (SP Korolev S.S. en Novosibirsk) duraron 2 meses, lo regalaron sin instalarlo. En conclusin, escribieron que "el fabricante no proporcion el ajuste de este defecto". Precioso? mquina para tal clavijero y no hay manera de cortar a medida. Parece que se acostumbr a aserrar, pero las impresiones del trabajo son positivas: 0! Pero las aventuras an no terminan ah: el motor se quem recientemente. Cedro seco disuelto 40-ku despus de 15 minutos de trabajo constante, el motor comenz a humear. Es esta una mquina para profesionales? Con un alcance de sierra de ms de 70 mm, quemar en seco 40-ke? Por qu entonces tal desviacin? De las impresiones generales: el plstico en el marco es froil, el diseo de la eliminacin de virutas no est pensado e incluso una potente aspiradora de construccin no puede aspirar todo el polvo al cortar. El ajuste del ngulo de inclinacin del disco se pierde con cualquier movimiento incmodo. En general, me decepcion esta mquina. No aconsejo comprar.

modelo terribleDecepcionado en el makite, ya la segunda herramienta (la primera, una amoladora pequea) falla el motor, se quema en general. Cambiar a los alemanes. Tuve una sierra circular por segundo ao, en el primero hice varias barras de 50mm, este ao dos barras de 50x30 y en el tercero, un esquife al motor, ahumado. Nunca he odo hablar de Bosch. Es una pena que compre equipo de baja calidad por esa cantidad de dinero.

un buen modelo Un dispositivo bastante conveniente para la carpintera, la casa de verano y el

trabajo en general, despus de la compra reemplaz a la sierra ingletadora, en la mquina puedes hacer todo convenientemente Prcticamente no apto para carpintera, necesita refinamiento y ajuste despus de la compra (mi copia): la regla de ancho de corte dio un error constante del orden de un milmetro. Bsicamente, el tope de ancho de corte puede caminar por el extremo ms alejado de la montura sin experiencia es difcil establecer el ngulo de inclinacin del disco, ya que el ancho del indicador de ngulo y la divisin de la escala en s implican una desviacin de uno o dos grados para carpintera, el disco no es apto para carpintera, que no permite que el disco gire en la mxima inclinacin del disco (!). Quiero advertirte que no debes tener miedo de todo lo escrito, ya que casi todo es "tratado". La unidad no est mal. Dadas las caractersticas lo recomiendo, pero le pondra 4+, no 5-.

gran modelo

buen modeloPero al final tuve que fingir, porque. en la fundicin de la carcasa, hay un defecto, por lo tanto, las partes delantera y trasera del disco con respecto al tope paralelo difieren en 4 mm,