

Sierra Metabo CS 23-355 Set 602335850

Rehace la cama y reorganiza la parte superior. La base de la cama est llena. Las patas no son iguales, no son regulables. La cama se dobla bajo presin. La cama estampada no es plana. Debido a la cama, no es posible soportar un corte uniforme.

un buen modelo comprado en septiembre, toda la parte de la mquina tiene 20 aos de antigedad, el tornillo de banco no es cmodo. Se declara un arranque suave: el mango simplemente vuela hacia arriba desde un arranque tan 'suave', muy ruidoso al ralent. El parachispas en el pie es demasiado pequeno, considere que no ayuda en nada, colgu una lmina de piso de aluminio por separado en la pared, esta sierra es una utopa, por supuesto, pero corta 100*100*4 barras muy bien.

excelente modelo Ya casi compro Status AC2300. Pero cuando se encendi, inmediatamente se neg. No hay un arranque suave, un fuerte golpe de escobillas de carbón, y el disco camina como una figura de ocho. Fui a otra tienda. Haba 2 modelos: Maktek y Metabo. Probado ambos. El motor Maktek funciona muy duro. Bueno, en realidad es \$100 ms barato. Pagu \$285 por Metabo (enero de 2012)