

Sierra Metabo KGS 254 M Set 690967000

Mal modelo Maldito el da que compr este bicho raro por un dinero tan loco. En primer lugar, en la fbrica al menos podran intentar configurarlo de alguna manera. No, no se trata de eso. En segundo lugar, la herramienta produce la sensacin de un juego de construccin para nios, en el que el nio aprieta las tuercas sin apretar. La laxitud continua de la unidad, todo camina y se mueve. En tercer lugar, una sierra normal, que debe desecharse de inmediato. Ella ni siquiera tericamente puede dar un corte parejo. La mira lser todo el tiempo se pierde y se obstruye con aserrn, que fundamentalmente no quiere volar al colector de polvo Bueno, para alegra de todos, un ao despus, los rodamientos volaron al infierno. no haremos. de acuerdo con ese dinero, compremos algo decente, y este, al basurero.

mal modelo Extremadamente decepcionado con este recorte. Pag mucho dinero, confiando en el gran nombre del fabricante. Como resultado, tengo una sierra, que es defectuoso en todos los aspectos, incluido el lser, o simplemente un modelo fallido, no lo entiendo. La compaa no se molest en ajustar al menos la configuracin de fbrica, que incluso las sierras chinas baratas tienen. De alguna manera configurado para 1 corte. Es necesario configurar cada vez, comprobar y trabajar con gran expectacin. Estropeas el material, nervios. Este no es un nivel de Metabo. Es una pena que la empresa haya lanzado al mercado un instrumento tan crudo en todos los aspectos. Y lo tom y lo compr. Parece que mis manos estn creciendo desde el lugar correcto, pero no puedo configurarlo.

mal modelo La sierra atrajo con su costo, bueno, y el fabricante. Pareca que aqu est, la oferta del ao. No le puede ir mal a una marca como Metabo, que se dedica al corte transversal? Pero, de hecho, result que este es un nivel simple de chino. Exteriormente, es muy similar a recortar, pero de acuerdo con las principales caractersticas fundamentales: una artesana simple para este producto. O mejor dicho, no hay precisin. La sierra est respirando. No hay rigidez en los nudos. Esto significa que nunca obtendr un ngulo normal, incluso un cuadriltero no funcionar. Y al diablo con este cuadrado, el corte lo hace una "hlice", es decir. incluso el corte no resulta ser parejo, sino "bote". Sin cura. Y el hecho de que la sierra no est configurada de fbrica ya es una tontera. Que los ajustes sean ilegibles, que la alineacin se desve cada vez despus de la configuracin, esto es simplemente una consecuencia del problema principal. Disparar el lser contra este fondo tampoco parece ser un problema. De hecho, el caso cuando el metabo fabrica una embarcacin barata que no funciona a un precio inflado. Este es el nivel inferior del tipo bis y cualquier otro bien de consumo, que incluso son tontos para cortar lea. Y fue llevado a su debido tiempo, aunque por el mismo dinero fue posible tomar bastante, como se vio despus, un Interskol de trabajo en todos los aspectos. En definitiva, una completa decepcin.

modelo normal Con los nuevos precios, no es la mejor opcin, ante la subida de precio, lo cog por 12000.

modelo normal Bueno, dinero estatal, de lo contrario se habra roto, esto es un milagro para el fabricante.

buen modelo La impresin general es buena. Tuve que comprar una hoja de sierra cara con ms dientes, para un aserrado limpio. Conectar una aspiradora, estoy cansado de trabajar en una nube de polvo.

modelo habitual Recortar vale 100% su dinero. En la dacha: todo, pero si lo intentas, puedes sacarle un trabajo bastante preciso (con la ayuda de un malka). De las deficiencias menores, me gustara sealar: Eliminacin de polvo dbil, pero realmente no interfiere. La ventana del lser se obstruye periodicamente con aserrn y es una pena que la abrazadera no se sujete rpidamente.