

Nevera Indesit IBS 20 AA

1. Se siente como si fuera CHINA! Directo con toda su apariencia grita que esto es China! Un botn con techo est en la pared junto a la puerta como un refrigerador sovítico. Incluso en los viejos holodos, el techo colgaba de la parte superior en el centro.2. El cableado del frigorífico se realiza con el habitual cable DOMSTICO PVA 2x0,75. Es decir, no cables multicolores con terminales y conectores engarzados, sino un cable comn con el que conecta una tostadora o un secador de pelo.3. El condensador (el de atrs) no se fabrica soldando una rejilla de alambre a los tubos, sino simplemente estampando una rejilla de chapa. Probablemente MS para reducir el precio no funcione.4. Dolor estndar: es imposible abrir la puerta, atribuye tanto. Esto se debe a que el tubo de drenaje se baja al agua del evaporador por encima del compresor. Debido a esto, cuando tiras de la puerta, el agua es absorbida por el tubo, y debido al pequeo dimetro del tubo y al gran volumen de la cmara de refrigeracin, las puertas son muy difciles de abrir. Resumir. Este es un producto ensamblado en Rusia a partir de componentes completamente chinos. Este producto no fue creado por Indesit, sino por los chinos y vendido bajo licencias OEM. Es decir, se pegan diferentes etiquetas a un mismo producto. No me sorprendera si este producto se vende en el segmento barato bajo las marcas LG, Saturn, Rainford, etc.

La historia del refrigerador que despierta a toda nuestra casa ha continuado. Para devolverlo al fabricante, debo invitar a un representante de Indesit a mi cargo para que redacte un acta que indique que el refrigerador tiene defectos. En mi opinin, esto es absurdo: el representante de Indesit juzgar la calidad de Indesit. Estoy listo para una larga pelea. Por desgracia, continuar.

El refrigerante burbujea muy fuerte dentro del refrigerador. Nunca haba escuchado un sonido tan fuerte de ningn refrigerador que tuviera. es muy molesto, especialmente por la noche. Una llamada al centro de servicio de Indesita fue absolutamente intil, porque. dijeron que esto es "ruido tecnolgico" y no afecta el trabajo. Ahora estoy tratando de devolver el refrigerador al vendedor,