

Limpiador a vapor Rowenta Clean y Steam RY 7557 W

Este trapeador a vapor no reemplaza a una aspiradora o aspiradora clásica. La configuración es clara. Se calienta en menos de un minuto y está listo para funcionar. En baldosas mate y parquet laminado, el dispositivo no deja marcas. El suelo está limpio pero no mojado, lo cual es muy importante para mí a la hora de mantenerlo. La succión es francamente terrible, especialmente cuando entra pelo o piel. Además, el dispositivo es difícil de sujetar debido a su considerable peso. El limpiador de turbinas es muy ruidoso y molesto. Después de 15 minutos, se vuelve inconveniente presionar el botón para activar el vapor. Especialmente el dispositivo me decepcionó con el hecho de que no se pueden agregar agentes de limpieza. No quita bien las manchas. No es posible pasar debajo de los muebles, sobre los plintos, alrededor de las ventanas. Esta mopa de vapor aspiradora no reemplaza a una aspiradora o lavadora clásica.