

Aire acondicionado Samsung AQV09PSB

buen modelo No es un mal modelo, pero con el servicio hay características que no todos los especialistas conocen y están dispuestos a aceptar. Existe un gran riesgo de gastar mucho más dinero en procedimientos regulares de lo que realmente se requiere.

modelo terrible Al principio ruido y fallas y luego murió por completo 2 semanas después de la compra.

bueno modelo Durante dos o tres temporadas antes de la primera reparación. En el tercer año, comenzó a perder productividad notablemente, en el cuarto se convirtió en un problema. El compresor probablemente está diciendo que es hora de irse. No es un mal modelo, pero al final da la impresión de ser algo más confiable de lo que realmente es.

buen modelo

buen modelo No tuve mucha suerte con los kondayas... compré dos idénticos a la vez 1. un acondicionador de aire se vendió usado, rayado con rastros de instalación, y resultó que no funcionaba. La tienda no lo devolvió era necesario probarlo en el momento de la compra... pero hacía -30C afuera, metí cuatro cajas grandes en el coche y me fui... la reparación fue pagada, larga, no agradable. 2. El segundo dejó de funcionar después de medio año, error de instalación, se escapó el refrigerante. Reparación en garantía (otra vez pérdida de tiempo) Los condominios son bastante buenos y baratos, pero la instalación cuesta más que el costo de los dispositivos mismos (como explicaron los instaladores de Samsung: los 12 usan tubos de cobre más gruesos, no sé si es verdadero) Ahora funcionan correctamente, reclamamos a los dispositivos no, la garantía es de 3 años (si se instala en un centro de servicio oficial) pero aún queda un regusto desagradable, por lo tanto, 4

un buen modelo La jamba aparece ya en las etapas iniciales de funcionamiento, por ejemplo, después de varios meses de funcionamiento. Para eliminarlo, basta con aspirar los filtros que están instalados en la unidad interior. (No se recomienda lavarlos, ya que como resultado apestan) Si la limpieza de los filtros no ayuda y el motor de la turbina aún se descompone, entonces se ha acumulado polvo en la turbina, se ha vuelto más pesado hasta un par de gramos :-), y la potencia del motor ya no es suficiente. Y qué quera, este es un condominio económico, se ahorraron en todo :-)). Entonces, en este caso, es mejor llamar al maestro del servicio oficial, por algún soborno, sacar la turbina y limpiarla. Puede sacarlo usted mismo, pero tendrá que desmontar la mitad de la unidad interior. **IMPORTANTE**, cuando comience a sacar la turbina, el motor saldrá volando y caerá al piso. Debe haber alguien más que lo sostenga o lo atrape.

mal modelo Hay dos acondicionadores de aire de la serie Samsung AQV09P* en casa. La vida útil es de tres años. Al principio hubo un zumbido de la unidad externa. La casa es de panel, el estruendo se transmitió muy bien por las paredes. Tres años después, el zumbido desapareció por completo, ahora ni siquiera escucho la unidad externa, pero algo más me enfurece. En primer lugar, a pesar de que

es algo así como un inversor, funciona en el modo de encendido / apagado como un no inversor y sopla constantemente con un chorro de hielo (8-10 grados). No mantiene la temperatura establecida. Pongo 24 en el control remoto, se enfría a 22, cuando la habitación ya está fría. Tienes que controlar la temperatura tú mismo y apagarlo. Por lo tanto, dormir con él no es realista, porque por la mañana ya puedes despertarte a +18 y con mocos. Hay un modo Smart Saver, que consiste en apagarse cuando llega a los 24 grados, pero en realidad se apaga cuando ya los 26 ya los 25 grados. En resumen, la automatización de Samsung es mala. O hay un error de + -3-5 grados, pero esto es tan disperso. Hay dos de ellos, ambos funcionan así. Funciona silenciosamente, el motor de la cortina zumba con fuerza. Suena muy fuerte.

excelente modelo ideal por el dinero / todos se asustan al comprar / pero después de dos años de uso definitivamente puedo decir que es un dispositivo digno, lo recomiendo

mal modelo se compró en junio de 2011, función durante dos temporadas de verano en modo ligero, un total de no más de un mes en cada temporada. Después del invierno pasado ya no funciona - al encender da error y al rato se apaga, el compresor no arranca. Diagnóstico en el distribuidor sentenciado al compresor, se necesita un reemplazo, la razón principal posible es una caída de voltaje. El costo de todas las obras - 18 mil. Al principio pecaron en el tablero: su reemplazo costará 8500 rublos. Sacas tus propias conclusiones si confías en esta marca. Garantía solo un año si no lo instala un distribuidor autorizado. Estoy muy decepcionado con este modelo y la marca Samsung en particular.

excelente modelo La unidad externa es muy silenciosa, no hace ruido. En el modo de reposo, la unidad interior también está en silencio. El diseño es bueno. El precio no muerde. De las fallas: bueno, tal vez no hay forma de dirigir el flujo de aire en un plano horizontal desde el control remoto (las cuchillas se giran manualmente), el control remoto no es tan conveniente como Mitsubishi, hay sin filtros adicionales - Todo esto no son desventajas. Es lo mismo que quieres comprar un Lexus por 1 rub. Cada producto tiene su propio precio, y este producto incluso está subestimado! yo lo calificaria en 25-30 tr lo más importante es no creer ninguna tontería que escribe mucha gente aquí, parece que escriben personas que tienen muy mala suerte con una compra o, en busca de precios bajos, compraron condominios posteriores a la reparación ... buena suerte a todos y una brisa fresca)))

mal modelo si te gusta el silencio, no aconsejo a nadie. busca una alternativa :) si te gusta el silencio, especialmente por la noche, entonces este no es tu aire acondicionado... además después de un año de funcionamiento: el larguero horizontal empezó a crujir. como resultado, es imposible usar el modo en el que cambia periódicamente su ángulo, el crujido es muy molesto.

excelente modelo Ped la instalación a un instalador autorizado (certificado) de Samsung (usted puede averiguarlo en su ciudad en el servicio de soporte del fabricante). Debido al hecho de que la compra y la instalación se realizaron "fuera de temporada", ahorré dinero allí y allí, obtuve una instalación de alta calidad sin prisas y fuera de turno. La experiencia de uso hasta ahora es solo lanzamientos de prueba para verificar el rendimiento. La unidad externa hace poco ruido, solo puedes escucharla si te paras junto a ella (instalada en el balcón). Tengo ventanas a la avenida, por lo que mis vecinos y yo nunca lo oiremos contra el ruido de la calle. La unidad interior es silenciosa,

no absolutamente silenciosa, susurra en un 50 % en comparación con el ventilador cuando el ventilador de la unidad interior está encendido al máximo. Más lento, incluso más silencioso. Solo durante la temporada se puede realizar un control completo del trabajo. Los instaladores dijeron que su potencia es suficiente para todo el piso (37 m²). En verano comprobaremos si es así.

mal modelo No recomiendo comprar

gran modelo Split se compró en abril de 2012 y se ha utilizado intensamente hasta la fecha (agosto de 2012). En general, muy satisfecho con la compra. El precio del inversor es inmejorable. Se llevó a trabajar a dos habitaciones contiguas de una casa particular de 18 y 8 m², la potencia se tomó con margen (el modelo AQV09P será suficiente para estas condiciones), por lo que nunca surgió la necesidad del modo Turbo, a pesar de la alta temperatura exterior. Por regla general, 15 minutos eran suficientes para establecer la temperatura deseada. El ruido de la unidad interior es bastante aceptable incluso a la máxima velocidad. Al mismo tiempo, en el modo Silencioso, el ruido apenas se nota y hay menos ruido de la unidad exterior (a través de la pared). Con la unidad exterior, tuve que jugar un poco, instalando almohadillas de amortiguación adicionales. Luego de la instalación inicial, en algunos casos entraba en resonancia con la pared, y comenzaba a vibrar de manera que se escuchaba en toda la casa. Solo cuando se colocaron juntas de goma gruesa y porosa debajo de todos los pernos, la vibración de las paredes desapareció. Creo que un pequeño inconveniente es la falta de indicación de temperatura en la unidad interior. Aunque hay una indicación en el control remoto: es inconveniente configurar la temperatura en la oscuridad (muy a menudo tuve que encender la división por la noche

como dije, el nivel de ruido en el modo silencioso es bastante adecuado para dormir) Le en Internet sobre el gran capricho de los inversores: dicen que son muy exigentes con la electricidad de calidad. Esto es extraño para mí: después de todo, el inversor es necesario precisamente para que funcione normalmente, incluso si el voltaje en la red difiere del nominal. En principio, tenemos buena electricidad, pero en el último tiempo ha habido varios cortes inesperados y subidas de tensión esto no ha causado ninguna consecuencia negativa. Hasta ahora muy satisfecho.

Modelo normal Las unidades internas y externas tienen un tamaño de 12 a 18 modelos. Pienso que un supercargador grande es una ventaja, ya que cuanto mayor sea el tamaño, mayor será el rendimiento, lo que significa que el resultado se logra a velocidades más bajas. Pero el ruido disipa estas suposiciones. Pero para la sala de estar servir. La dirección del flujo de aire en el plano horizontal no es ajustable. Sopla exclusivamente hacia adelante, independientemente de la posición de los "timones". Piensa durante mucho tiempo. Pero funciona suavemente. Nadie se resfrió, aunque anteriormente se habían observado tales reacciones a los acondicionadores de aire. Después de un mes de uso irregular, hubo problemas con la electrónica que controla el sobrealimentador. El ingeniero de servicio abrió el acondicionador de aire y encontró un conector colgando en el aire. Después de conectarlo al enchufe correspondiente, el acondicionador de aire murió por completo. Estamos esperando el tablero de control. Y costó 25.000 rublos sin escaladores! Y nadie lo tomó más barato en Moscú, aunque llamaron por teléfono la cantidad de 10,000 para su instalación, pero de hecho, después de la inspección, fue más caro para todos (lo puse en el techo, porque poner tal bloque debajo de la ventana no es estéticamente agradable, no es segura y costosa: ya sea escaladores, 2 personas o un ascensor, los costos son muy decentes. Bombea la pista unos 15 metros! Enfra unos

90 metros cuadrados *|modelo terribleSe rompi despues de una semana de funcionamiento. Result que el mdulo electrnico de la unidad externa se quem. Funcion durante casi una semana y se quem. La calidad del aire acondicionado est por debajo del zcalo.

mal modeloNo lo aconsejo. Dinero tirado Mejor llevar un ventilador de piso.