

Cortacsped Oleo-Mac Sparta 44

Mal modelo Utilizado durante ms de 10 aos con otros tres modelos que an estn vivos, la cantidad de trabajo es de ms de 1,5 hectreas anuales. Debido al exceso de potencia, este modelo tiene un punto dbil: la llave, o ms bien su imitacin en forma de fundicin de duraluminio en el impulsor. Cuando el carrete se detiene con hierba, el embrague gira.

un buen auto El auto es bueno, pero en manos de un idiota, el telefono y el martillo son lo mismo.

Carburador 2 veces todo en su lugar... mordi la proteccion del tornillo de regulacin. y un tornillo vivo de alto adelante y atrs en su lugar... un par de meses y el problema se fue solo - DISUELTO - ya susurrando desde hace un par de aos... no uso navaja de tres hojas - yo inmediatamente pon el DISCO - super...