

Cortacsped Oleo-Mac TR 61E

buen modelo Después de 5 años de funcionamiento (no más de 20 horas por temporada), la bobina se atasca directamente montada con una cabeza de aluminio - es imposible desmontar

no lo recomiendo.

Llevo varios años usándolo, estoy satisfecho, todo funciona correctamente, solo cambio los hilos.

Mal modelo en general, el modelo no está mal, agarre de corte pequeño

buen modelo Koshu es el quinto año, y empiezo en junio, cuando la hierba ya tiene 70 cm. Corta todo (a excepción de las ramas no verdes de los arbustos) con la alimentación adecuada, de lado a lado, como una guadaña común, solo que más suave, la acedera de caballo de 2 cm de espesor roe a través de 3-4 "golpes". Y con el primer pase derribo la hierba alta por la mitad, con el segundo o el tercero, en el final, para que no haya nada que enrollar y heno más pequeño. Corto 11 acres de césped diferente: esto es 10 horas de trabajo en dos días. Si t es hasta 20, no se sobrecalienta, y al sol - una vez cada 2 horas y 20 minutos descansamos a la sombra

un buen modelo estaba muy satisfecho con esta guadaña. Ella hizo su trabajo muy bien. Sin embargo, después de un mes, el motor se quemó. Sospecho fuertemente que la razón de esto es un sobrecalentamiento banal. Sin embargo, ¿por qué el sistema no detuvo automáticamente el motor en caso de sobrecalentamiento? ¿Mañana lo llevaré al centro de servicio, trataré de resolverlo. que la razón de esto es un sobrecalentamiento banal. Sin embargo, ¿por qué el sistema no detuvo automáticamente el motor en caso de sobrecalentamiento? ¿Mañana lo llevaré al centro de servicio, trataré de resolverlo. que la razón de esto es un sobrecalentamiento banal. Sin embargo, ¿por qué el sistema no detuvo automáticamente el motor en caso de sobrecalentamiento? ¿Mañana lo llevaré al centro de servicio, trataré de resolverlo.