

# Hierro Tefal Pro Express Ultimate Care GV 9581

Evite las BODAS de tefalEl generador de vapor Tefal GV9581 es una plancha muy ruidosa y engorrosa que, al dcimo da despus de la compra, escupi agua oxidada sobre mi ropa. Y fue solo el planchado 3. Definitivamente pase por estos FRACASADORES de Tefal. Adems, el sitio del desafortunado fabricante Tefal no tiene ningn tipo de comunicacin con los clientes... incluida la informacin sobre los centros de servicio. Estoy cansado, lo tirar. En trminos de nervios y tiempo, es ms barato tirarlo que repararlo y luego tener miedo todo el tiempo de que vuelva a escupir xido en algo costoso.

Estacin conveniente y prctica con un diseo agradableEsta es la primera vez que plancho con una estacin de planchado a vapor. El diseo es muy bonito y prctico. La plancha es sper ligera. Se tarda de 1,5 a 2 minutos en iniciar la estacin. Inmediatamente me impresion el volumen del tanque de agua: 1,9 litros, porque con mi vieja plancha de vapor tena que rellenar constantemente el agua. Tambin es genial que puedas usar agua del grifo. La suela es muy suave y se desliza sobre la planchadora como una pluma. Las costuras gruesas de mezclilla se suavizan. La ropa de cama solo hay que plancharla por un lado, y lo ms importante, ya no tengo que darle la vuelta a la ropa para evitar los brillos, porque ya no existen. El chorro de vapor es lo suficientemente potente como para alisar camisetas y ragln sin contacto con la suela. La limpieza despus del planchado es fcil, la plancha tiene un clip resistente en la estacin y un compartimento separado para guardar los cables. De las desventajas, solo puedo agregar que el cable en s es muy duro y molesto al planchar. Por lo dems, un dispositivo maravilloso.