

Disco duro WD WD4003FFBX

Muy ruidoso - agrietamientoLa unidad de 8 TB es muy ruidosa. crujidos durante el uso. Si compra un NAS domestico, no lo coloque donde alguien duerme

para marzo de 2017: muestran un calentamiento de 53-55 grados, el otro da compr otro nmero. Mayo de 2017 calentando el sensor a 48 grados, qu es? Probablemente cambi el firmware?

gran modeloEn nuestra empresa, se usa un NAS con 12 red pro para servir a entorno con la integracin de un sistema crm (con funcin de grabacin de llamadas), un servidor web para trabajo remoto con proyectos (procesamiento de fotos / videos, diseo de sitios web) y 1c. Necesitbamos discos sin problemas y de alta calidad, por lo que decidimos no guardar. La serie pro roja no defraud. El firmware de NASware proporciona suficiente velocidad, comparable a los servidores convencionales. Al mismo tiempo, la temperatura dentro del NAS no supera los 40 grados.