

Secador Gorenje DE82/G

No sé cuál es el problema con la empresa para reemplazar el defecto. Apareció un sonido extraño en el compresor después de 2 meses, como si hubiera comprado un automóvil, el carburador comenzó a golpear. Entonces todavía hay garantía, y los centros de servicio me están pateando! Y (el sonido) es cada vez más fuerte. Me dan la respuesta que los decibelios no se acostumbran. Qué idiotez. Escribo aquí para que los representantes del duelo vean y empiecen a resolver mi duda!!! Ha pasado un año y todo sigue al nivel de contestaciones y excusas. video.

buen modelo, me gusta Compré una secadora Gorenje DE82/G para mi dacha. En general, estoy satisfecho con la compra, no hay mucho ruido, vibración también, un buen tambor grande (aunque está fundido, pero el cojinete no separable no se puede cambiar sin manipulaciones mágicas). La ropa se seca de manera uniforme, casi seca. Buena carga - 8 kg. El filtro también se puede quitar y limpiar fácilmente.