

# Lavadora Gorenje WP 702/R

No recomiendo comprar debido a la NO mantenibilidad. Exactamente despues de 2 aos de funcionamiento, la proteccion se quem y, en consecuencia, el controlador de la placa de control. Las condiciones de funcionamiento son buenas, el control de voltaje en la red est presente Pero no hay repuestos ni en talleres especializados ni en distribuidores oficiales! El tiempo de espera es de varios meses, y este dispositivo no es un lujo! NO hay piezas de repuesto en el territorio de Ucrania! Adems, el costo de la tarifa es de 3500 UAH, que es el 25% del costo de una lavadora nueva.

gran modelo, me gust mucho