

Hervidor electrico Polaris PWP 4012

buen modelo

psimo modeloCompr este modelo. Devuelto en garanta por rotura del botn de apertura de la tapa. En el segundo, al drenar el agua, una cubierta fluye desde arriba a lo largo del cuerpo. Lo llevar a la tienda maana. Exigir dinero.

mal modeloTal vez solo mala suerte. El olor est ah y no desaparece. Prob jabn, hadas, cido ctrico, lo herv repetidamente, sin xito. Beber es imposible. Ahora lo uso en el campo con fines tcnicos. Jur no comprar termos en general, mejor a la antigua, con tetera.

psimo modeloLarisa nunca ms!

excelente modeloRecomiendo este modelo a cualquiera que quiera buena calidad por poco dinero!!

mal modeloLa primera copia fue reemplazada bajo garanta unos das despues de la compra, y luego con gran desgana por parte de la tienda - el pico vertedor estaba goteando. La segunda copia sirvi alrededor de 3 aos, pero casi inmediatamente despues del reemplazo, comenzaron los problemas con la electrnica: - Apagados peridicos despues de la ebullicin, tanto que cuando se enchufaba a una toma de corriente, no daba seales de vida durante horas. y luego se enciende solo en el momento ms inesperado.- Se apaga regularmente a intervalos aleatorios, similar al escrito anteriormente, solo que a intervalos ms cortos: descansar durante 10-20-30 minutos y lo herviremos nuevamente hasta 100. - Mantuvo mal la temperatura del agua, como resultado, funcion para calentar con bastante frecuencia. - Con el tiempo, la temperatura en la pantalla dej de corresponder a la real (la diferencia es de ms de 10 grados). Comenz a mantener el dado solo condicionalmente Al final de todo, el revestimiento interno del tanque comenz a desmoronarse en el fondo. Se ve terrible (foto directamente sin eyeccin -) - da miedo imaginar cmo esto afect la calidad del agua durante el funcionamiento. Se descalcific regularmente, sin el uso de productos qumicos agresivos. Definitivamente no comprar una segunda. la ventana estaba uno de los mismos ya con descuento. Entonces, despues de un botn roto en el nuevo dispositivo, las impresiones sobre un modelo en particular son negativas. Entregado para examen, defecto de fabricacin, dos semanas despues me devolvieron el dinero.

mal modeloNo es un mal diseo, varios modos de temperatura, pero una funcin de bloqueo innecesaria.

buen modelo Muerto a los tres aos

buen modeloEn lugar del viejo compraron uno nuevo, exactamente igual.

buen modeloLa compra de este producto fue hecho recientemente.

excelente modeloYa lleva 5 aos funcionando. Sinceramente, no esperaba esto de l. Pero ahora cuesta solo y ara todos los das.

modelo habitualPens que estaba obstruido con piezas de escala, pero result que hay un bloqueo de imn sin valor en el motor, lo que conduce al bloqueo del ancla con imanes. En este caso, se debe empujar ms lejos para crear la tensin necesaria de los imanes, tambien puede fijarlo con pegamento caliente adicional, aparentemente el pestillo se mueve hacia afuera al transportar las teteras, solo el reloj ... o Ni siquiera puedo ponerme al da... =). En general, la compra est satisfecha. El tiempo dir el resto. Feliz ao nuevo! a 45 grados. (para frmula infantil). Una funcin de retardo de tiempo muy til, configura el momento adecuado e incluso si se qued dormido, entonces tendr tiempo para tomar una taza de caf caliente.

excelente modeloDesafortunadamente, las instrucciones no indican cmo apagar la ebullicin, pero es muy simple hacerlo: debe mantener el botn de ajuste de temperatura durante unos segundos y el indicador rojo de ebullicin se apaga. Luego, presionando el mismo botn, puede desactivar la funcin de mantener caliente. Los puntos de xido en el matraz no son acero inoxidable oxidado, sino puntos de soldadura.

mal modeloEl resto est todo escrito sin m. Principal: - Aislamiento trmico. pierde la temperatura del agua casi tan rpido como la gana. en la cocina +35 (con su ayuda se convirti en +40) - hierve agua cuando se enciende. no se puede cancelar la ebullicin - una bomba mecnica no es muy buena en trminos de rendimiento, y dado el prrafo anterior, no hay otra forma de verter agua desde un dispositivo apagado. - cuando abre la tapa del producto encendido (en modo de espera), el producto DE REPENTE comienza a hervir agua - en general, necesita ser desenergizado por cada estornudo (de lo contrario, lo matar con una corriente, si usted cree en las instrucciones), pero por supuesto se olvidaron de proporcionar el botn de apagado. - proteccin contra el encendido sin agua. No lo habra hecho. Evita que quiera desarmarlo con un mazo.

gran modeloCuenco de acero inoxidable con soldaduras oxidadas. Despus de 2 aos de funcionamiento, la costura se oxid, el elemento calefactor se inund y orden en silencio vivir mucho tiempo, no se puede reparar. Pero a lo largo de estos 2 aos lo llevaron a tope, varias veces el agua hirvi por completo, nada, todo funcion bien... En general no se apag del todo y funcion perfectamente. Yo recomiendo. El que prob la olla termo no volver a la tetera.

modelo terribleEstpidamente enciende y apaga en el mismo segundo. Hice todo de acuerdo a las instrucciones. Maana lo voy a tomar.