

Cafetera De 'Longhi Scultura ECZ 351. W

Mal modeloCasi desde el comienzo de la operacin, comenzaron a aparecer problemas. Primero, el cappuccinatore comenz a cavar en el modo de calefaccin. Entonces el cuerno comenz a fluir. No era crtico, solo tena que drenar el agua de la sartn con ms frecuencia y se dedicaba ms tiempo a la limpieza. En el segundo mes, el indicador de calefaccin comenz a apagarse casi instantneamente. Y en el cuarto mes, el capuchinador finalmente dej de funcionar. Tuve que llevarlo al servicio.

pobre modeloMuy ruidoso!!! Cuando la taza est funcionando, se desliza gradualmente hacia abajo debido a las vibraciones! No hay modo de dosificacin de parada, usted mismo detiene el trabajo cuando no hay lugar para el caf en la taza! Uso el primer da :(No s qu pasar despus