

# Capota VENTOLUX Torino 60 IV 750 PB

Modelo con graves defectos Ser difícil encontrar un modelo más idiota en términos de rendimiento y calidad de construcción. El motor se sobrecalienta después de 15 minutos. funciona, cuando solo funciona un quemador, si enciende mx. velocidad. Superado lo más alto posible, no ayud. Muchas conexiones están en cinta adhesiva de doble cara, por lo que la válvula de vidrio no se sostiene, los sujetadores se volaron después de un mes. La barra de luz de fondo de plástico, ubicada en la parte inferior, se deformó inmediatamente por la temperatura y ahora cuelga arqueada. Y esto sin mencionar el hecho de que una semana después de la instalación, el motor falló y la reparación en garantía duró más de un mes. Completo . Dinero tirado.