

# Placa base ASRock X570 Phantom Gaming 4

Modelo con fallas graves Ryzen 5 1600 no tiene reloj en tiempo real. en win 10\*64, la fecha se restablece en cada reinicio. en uefi bios, la fecha requerida no est establecida en absoluto. al mismo tiempo, puedes poner, por ejemplo, el mes 16.

modelo habitual, nada especial