

Exprimidor Kenwood PureJuice One JMP 400

un modelo con defectos graves 09/04/20 compr este dispositivo y lo llev al servicio el 13/04/20. Estuve en el trabajo tres veces y estos son los defectos que aparecieron despues de procesar 1,5 kg de naranja. 1. Cuando el extractor de jugos se apaga, golpea el disyuntor diferencial en el panel elctrico. La proteccin reacciona de esta manera solo al exprimidor. 2. Dos grietas apenas perceptibles aparecieron en la caja cnica transparente. Uno en el pico para la salida del pastel, el segundo, detrs de los filtros, en el rea del pico para la salida del jugo. Ambos estn en lugares donde no hay impacto mecnico directo. Estoy esperando una conclusin del centro de servicio y devolver el exprimidor a la tienda

Durante tres aos de victoria, paseo tranquilo, durante 20 000 km, se desgast hasta los marcadores de desgaste.

No recomiendo comprar! Al viento! Adems de la curvatura de la banda de rodadura, las protuberancias se volaron en el lado exterior de la banda de rodadura en dos ruedas. No lo recomiendo! 2 Por ese precio, todo est bien. No tiene sentido comparar con chicles caros. Precio/calidad

No recomiendo comprar. Es mejor informar y comprar ms decentemente. Escuch que la versin de exportacin, etc., no creo que sea una mierda, excepto para comprarlo por deriva, porque. no es una pena matar, no hay dudas sobre la tenacidad y el desgaste. No realizar ms experimentos en mi billetera

por ese dinero, puedes comprar esos neumticos en un ao y no en pares

Estaba conduciendo en otoo en la niebla y descubr que prcticamente no haba frenos. al entrar en un giro de 90 grados a una velocidad de 40, la cara sale volando (milagrosamente, el Lada no golpe) Hay abdominales y esp. Conduzco un BMW en 2002

Al comprar, dijeron que esta goma es la primera que se exporta a Europa. Ya he conducido 5000 km y estoy muy satisfecho. Antes de eso, fui a kontiks, por lo que rosava no es inferior de ninguna manera. Modo de operacin en las rutas principales. Habiendo viajado ya 1500 km Rozkh³d paliva no cambi, porivnyuyuchi s Hankook Kinergy Eco K425.yak³ estaba fuera de la cabina. Ale stink es ms ligero para el primario por 2,5 kg... y el hancock primario (todos los neumticos normales en los ghoul)

Tamao 205/55r16 94w xl robiv vice 2, 05 flanco ms grueso. Neumticos de 10 kg, tal vez despues de un poco ms de endurecimiento y proteccin del disco.

Ms que digno por esa cantidad de dinero Mont durante dos semanas 235 /55/R18. El caucho

demostr ser muy bueno, en comparacin con los similares fabricados en China, atrapa los hoyos con suavidad, el automvil se comporta con confianza sobre el asfalto mojado. Se equilibra fcilmente sin excesos especiales. El nico inconveniente menor que destacara es el ruido.