

Lavadora Miele WWV 980 WPS

Miele ya no es lo que sola ser. Redujeron mucho el costo y redujeron la confiabilidad. La milla ya no es la misma en trminos de calidad. S, la apariencia es hermosa, hay muchas funciones, pero el acero inoxidable del tambor y el tanque es delgado, el marco es dbil, millas relativamente antiguas. El tambor a menudo se arranca de la cruz, que, por cierto, est hecho de aleacin de aluminio en lugar de acero inoxidable, que era antes, y literalmente se pudre en tres aos, lo que requiere reemplazo, que no es muy barato. Por cierto, a menudo, cuando se rompe el tambor, se arruga el tanque, que est hecho de lmina de acero inoxidable, es muy delgado. El sistema twin-dos se obstruye si no se usa constantemente, y la bomba de este sistema tambin se quema, lo cual es muy costoso en el perodo posterior a la garanta. El tanque est suspendido por orejetas de hierro fundido de contrapesos, en lugar de los soportes especiales que solan ser, y esto es muy poco confiable. Muchas piezas de repuesto chinas, incluidos cojinetes de motor y tambor. El interior es descuidado y barato en comparacin con los autos anteriores. Los amortiguadores son de plstico, como los de los coches baratos. La tapa de la boca de inspeccin es de plstico (en las antiguas era de fundicin y cromada).

Buen modelo