

# Sierra SPARKY TK 65 Professional

Modelo severamente defectuoso

Excelente modelo Ha estado funcionando de manera confiable durante un ao. Bonito disco incluido. Hay un lugar en el estuche para guardar un disco de repuesto.

modelo defectuoso Despues de un ao, el botn de inicio se rompi y pronto todo sali humo y se incendi.

modelo defectuoso Adquirido eligiendo ensamblaje chino (en comparacin con el ensamblaje blgaro TK-55, este tena un puntero lser, una gran profundidad de corte y un estuche de almacenamiento). Pero fue en vano: despues de 5 das de uso no tan activo, el rotor del motor vol. La garanta, por supuesto, se salvar, pero tuve que comprar una sierra nueva para no dejar de trabajar.