

Sierra Jet JBTS-10

No es una mala opción para una sesión de fotos, pero inútil en un taller de carpintería. No apto para trabajar en un taller de carpintería.

mal modelo Quizás quiera demasiado de la máquina para tal dinero Pero....

mal modelo Mucho baile con una pandereta - ninguna mejora. No se puede hablar de ninguna precisión, es solo una estrategia de marketing, nada más. No te aconsejo que compres este modelo, porque. Creo que el precio es al menos tres veces demasiado alto.

modelo defectuoso Después de la reparación en garantía, el disco comenzó a latir. En definitiva, un puntal y no una sierra.

Mal modelo Usado moderadamente durante dos temporadas en verano. Al tercer año se rompió el cojinete trasero junto con el eje. Está hecho de una sola construcción con la carcasa del motor: todo está hecho de plástico, no reparable. Solicite un nuevo motor en el servicio: alrededor de 5 tr. al precio de toda la sierra 12. En un mismo lugar, sin dudarlo, pidieron los 10. Además, el servicio me aconsejó CAMBIAR LOS RODAMIENTOS CADA AÑO!!! Ya no hay confianza en Jet!

mal modelo Quiero probar otras compañías

mal modelo Lamento haber comprado el modelo "paralelo" con un archivo de acuerdo con las recomendaciones de Internet. Después de aproximadamente 1 hora de tiempo de trabajo, los cojinetes del eje de la hoja de sierra comenzaron a colgarse en la jaula. Por un precio mucho más bajo, puede obtener casi lo mismo, y posiblemente mejor

mal modelo En el original, es solo un modelo funcional de una máquina para 12 tiros, que le permite cortar madera muy sucio y spero, no más precisamente ± 1 mm. El ajuste fino es costoso y requiere mucho tiempo, requiere volver a trabajar muchos nodos. Muchas enfermedades no se tratan en principio.

mal modelo Quizás quiera demasiado de la máquina por tanto dinero. Pero.... También en el servicio me aconsejaron CAMBIAR LOS COJINETES CADA AÑO!!! Ya no hay confianza en Jet!

mal modelo Quiero probar otras compañías

mal modelo Lamento haberlo comprado. "parallel" Terminé el modelo con un archivo de acuerdo con las recomendaciones de Internet. Después de aproximadamente 1 hora de tiempo de trabajo, los cojinetes del eje de la hoja de sierra comenzaron a colgarse en la jaula. Por un precio mucho más bajo, puede obtener casi lo mismo, y posiblemente mejor

mal modeloEn el original, es solo un modelo funcional de una mquina para 12 tiros, que le permite cortar madera muy sucio y spero, no ms precisamente + - 1 mm . El ajuste fino es costoso y requiere mucho tiempo, requiere volver a trabajar muchos nodos. Muchas enfermedades no se tratan en principio.

mal modeloQuizs quera demasiado de la mquina por tanto dinero. Pero.... Tambin en el servicio me aconsejaron CAMBIAR LOS COJINETES CADA AO!!!Ya no hay confianza en Jet!

mal modeloQuiero probar otras compaas

mal modeloLamento haberlo comprado."parallel "Termin el nfasis con un archivo de acuerdo con las recomendaciones de Internet. Despus de aproximadamente 1 hora de tiempo de trabajo, los cojinetes del eje de la hoja de sierra comenzaron a colgarse en la jaula. por un precio mucho ms bajo, puede obtener casi lo mismo, y posiblemente mejor

mal modeloEn el original, es solo un modelo funcional de una mquina para 12 tiros, que le permite cortar madera muy sucio y spero, no ms precisamente + - 1 mm . El ajuste fino es costoso y requiere mucho tiempo, requiere volver a trabajar muchos nodos. Muchas enfermedades no se tratan en principio.