

# Horno Gorenje BO 747 A33 BG

Por favor, no malgastes tu dinero y tus nervios comprando este dispositivo. Modelo defectuoso, se rompió después de 3 días de trabajo. Después de reemplazar el sensor de temperatura y la unidad de control electrónico, funciona durante una semana en garantía. El mal funcionamiento no se solucionó la primera vez, intentaron instalar repuestos chinos. La reparación en garantía tardó un mes.

Gorenje no es el mismo de antes, no lo recomiendo! Me ha fallado 3 veces en 2 meses Horno eléctrico GORENJE BO 747 A33WG, números de solicitud de reparación No. 11779849, 11831427, 11896082

Gorenje no tiene reparación de calidad ni garantía normal!!!