

Wi-Fi adaptador TP-LINK Archer T3U

, no es un adaptador Eleg este adaptador en función de sus características: necesitaba un dispositivo inteligente de 5 GHz, en general estaba satisfecho con el precio. Antes de eso, había un chino sin nombre por 300 rublos: trabajó de manera despiadada durante 5 años y murió. Después de la compra, metí esta porquería en la computadora, vi una red de 2,4, 5 GHz, no vi ni una sola. Instalé los controladores desde fuera del sitio

nada ha cambiado. Ingresé a los foros y descubrí las excelentes noticias: esto no puede funcionar de inmediato. Para su correcto funcionamiento a una frecuencia de 5 GHz, se debe seleccionar un canal de la lista 36,40,44,48 en la configuración del enrutador

de lo contrario, la red, en principio, no ve. Tampoco funciona con un ancho de banda superior a 40 MHz: el dispositivo no puede conectarse a la red. Y en consecuencia, cuanto menor sea el ancho de banda, menor será la velocidad. No fue posible devolverlo: el embalaje de plástico interior estaba ligeramente roto.