

# Baera Roca Malibu 150x75

modelo terrible El esmalte es muy malo. Se raya con mucha facilidad. Quedan huellas de la manguera. Y solo si se le cae la regadera, queda una huella en forma de pequeño agujero

mal modelo el soporte para la pata resultó ser defectuoso en el ángulo incorrecto, debido a esto, comenzaron los problemas de instalación, como resultado, se rompió la fijación en el baño de pies! Tendré que ponerlo en un ladrillo, pero no quiero! También tengo hierro fundido. No sé qué pasar después de un uso prolongado..

excelente modelo Excelente bañera de una tienda con buen servicio. ¿Qué más necesita?

gran modelo Número de pedido: El baño de hierro fundido es una ventaja. Compré un Roca Malibu y me encantó. Nada se dobla ni se rompe. Este soy yo por el hecho de que un amigo compró un baño, no recuerdo el nombre. El baño comenzó a hundirse con una suspensión. Ahora no es posible que un adulto nade en él, justo debajo de la ducha, en general cambiar a la misma que la nuestra! Así que te recomiendo que no te equivoques :)

mal modelo Al elegir una bañera para un apartamento nuevo, pensamos durante mucho tiempo en usar hierro fundido o acrílico. Elegimos hierro fundido y en vano, ahora me arrepiento. La bañera es pequeña para mí, la pendiente de la parte trasera es demasiado pronunciada, no es posible acostarse cómodamente. Con el tiempo, aparecieron rastros de óxido, que están mal lavados. El esmalte ya no es brillante como antes. El agua, en mi opinión, hace mucho ruido cuando se vierte la bañera, aunque el vendedor aseguró que las bañeras de hierro fundido son silenciosas. Fue necesario tomar un acrílico triangular, hay más espacio en él y se ve muchas veces mejor. Se le pueden instalar tantos "envoltorios"... ahora cuando lo veo en las tiendas suspiran de fastidio. Ya he decidido por mí mismo que la próxima bañera será acrílica.

un excelente modelo una bañera como una bañera. Vale la pena: no se desmorona, se lava, el esmalte es blanco, incluso. El único comentario para todos los que lo eligen, incluso por el hecho de que hay un revestimiento antideslizante: puede ser, pero no cumple su función, según tengo entendido. El pie se desliza sobre él. Si necesita este revestimiento, entonces esta opción no es para usted, de lo contrario, es un clásico comprobado: lleve la misma bañera a mi apartamento, no busque otra cosa, así que ahora usé dos bañeras de este modelo )

excelente modelo Compré una bañera hace unos dos meses y de momento toda la familia está contenta con la compra. Increíblemente cómodo y combina a la perfección con el interior.

peor modelo Negativo

excelente modelo Producto de calidad, lo sientes enseguida. Es agradable de lavar, un baño

excelente.

Recomiendo comprarEste bao lo compramos en la tienda Techport por 23000, en principio estamos satisfechos con todo, a pesar de que ahora estn de moda las baeras acrilicas, decidimos no arriesgarnos y apostar por el antiguo hierro fundido.

modelo normalMuy decepcionado, salvando la cara... con un largo de 160, adentro 140, lo mismo con el ancho... hicieron lados anchos y poca profundidad en comparacion con mi antiguo bano sovietico 150, el mio era mas profundo y mas largo y mas ancho... quise poner un bano mas grande , pero me llego 10 cm menos. El precio por esas características trascendental, no lo aconsejo, si quieres una jabonera por 25000 comprala, pero mejor busca otra!

Genial bao!!!

gran modelo

Excelente compra, de regalo me dieron un detergente para el bao de este fabricante, as que por fin est super, mi mujer dice que no vi mejor, las reglas de calidad espaolas! Lo recomiendo, pero la compra no es barata.

excelente modelobao como un bao. Vale la pena: no se desmorona, se lava, el esmalte es blanco, incluso. El nico comentario para todos los que lo eligen, incluso por el hecho de que hay un revestimiento antideslizante: puede ser, pero no cumple su funcin, segn tengo entendido. El pie se desliza sobre l. Si necesita esta cubierta, entonces esta opcin no es para usted, de lo contrario: un clsico probado

mal modelotrado cuidadosamente y colocado con las piernas hacia arriba. El esposo comenz a atar piernas regulares: la montura se rompi! en el servicio dijeron dao mecanico y no martillea. supuestamente torcido fuertemente, y prueba lo contrario, como resultado, se cocin un marco debajo de la baera al precio de 25 mil! ya no se puede dar una buena impresin