

Baera Roca Continental 160x70

Le aconsejo que considere un anlogo de otras marcas europeas. La calidad es terrible, el esmalte es muy delgado, se not despues de una grieta espontnea.

entr debajo del azulejo y a lo largo del permetro haba una costura uniforme y ordenada, aunque al principio mir los baos domsticos. Es solo la geometra la que fall. Ella no es simplemente no, no es buena! El bao no solo est curvado a lo largo del lado largo, sino que incluso a lo largo del lado corto hay desviaciones. Lo verifiqu con un nivel de 1,5 m: haba una desviacin de aproximadamente 3 mm a lo largo del largo y 2 mm a lo largo del corto. Eso es Espaa para ti. Las piernas son endebles. Despues de instalar las patas, el maestro me ofreci colocar la baera en el podio de bloques de hormign celular. Mir las piernas con mis propios ojos y acept: el diseo para un bao que pesa menos de 80 kg sin agua es bastante dbil. En cuanto al esmalte, todava no puedo decir nada, ha pasado menos de un mes. Pero espero que al menos aqu la baera no os defraude.

buen modelo

psimo modeloNo aconsejara a nadie que compre esto. Esta es la segunda vez que me perforan en baeras de hierro fundido, no lo volver a tomar y no le aconsejar a nadie. Por no hablar de las dificultades de instalacin y desmontaje debido al enorme peso (si la instalas t mismo).

excelente modeloLa baera an no se ha utilizado para el uso previsto, est en proceso de renovacin. Lo pusieron en un ladrillo antes de alicatar las paredes (se coloc el piso), result ser, por as decirlo, una "afluencia" desde el azulejo hasta el costado del bao y ahora solo una fina costura de silicona y todo sin esquinas ennegrecidas. La conexin a tierra se realiza para el bao, solo hay antenas que son inconvenientes para el tornillo y el cable, nuevamente una falla del fabricante, as como con las patas.ps (Han pasado 5 meses) Excelente disipacin de calor, buen lavado, no suena como un tambor al llenar (Escucho bien a mis vecinos como tamborea).

buen modeloCuando compr hierro fundido importado, el principal requisito para ello era (adems de los precios) - para que todo sea paralelo y perpendicular. No hay problemas con el paralelismo, el bao no es un tornillo, al menos gracias por eso, pero con la perpendicularidad ... Una esperanza de que todo se enmascare con sellador blanco Complementar la revisin en seis meses, cuando aparezca la experiencia operativa . El esmalte es muy delgado, inmediatamente aparecieron rasguos y astillas. Mi hija jug con una botella de vitaminas, verti un poco de agua, el tubo cay al fondo e inmediatamente se rompi. Que tipo de cobertura es esa. Adems, en algunos lugares comenz a ponerse amarillo, cada vez que me derramo sudor para limpiarlo. Es mi agua? si el bao hasta tal punto de mala calidad. Solo el perezoso no ha escrito sobre el diseo repugnante aqu. Horror Para los padres, un bao acrlico por el mismo dinero se ve cien veces mejor y es ms conveniente lavarse en l. Que algn da el hierro fundido, nunca ms!

Mal modelo Comprado en marzo para reemplazar una vieja baera de hierro fundido. Los problemas comenzaron durante la incrustación en el baño. Resultó que tenía bordes irregulares y las baldosas tuvieron que limarse en algunos lugares para ocultar la curvatura del lado! Pero lo peor fue durante el uso: debido al borde poco profundo y al desage adicional bajo, es imposible acostarse en el baño: las rodillas o la parte superior del cuerpo no caen en la entrada. Teniendo en cuenta el hecho de que mi altura es de 164 cm y el baño es de 160 cm, esto es una tontería! Y eso no es todo. Al marido le encanta sumergir la cabeza y aparecer. Debido a esto, cada vez que se vierte una gran cantidad de agua de la tina directamente sobre el piso a lo largo de la parte posterior. Esto nunca ha pasado con el baño viejo, y como mi marido se ha convertido en un hbito, después de cada uno de nuestros baños, nos vemos obligados a lavar los pisos del baño

gran modelo Entrega muy rápida! Buen precio! Productos de calidad!

excelente modelo En general, estoy muy satisfecho con el baño, lo instalé yo mismo, lo uso desde hace más de tres años.

excelente modelo Reparado en septiembre. La elección fue entre este modelo y Jacob Delafon Parallel, pero en septiembre no había Delafons sin bolgrafos en Moscú, y el problema se resolvió solo. Hemos estado usando el baño durante tres meses. Bastante satisfecho. Exhibido en ladrillos, ya que resulta demasiado bajo. Así, también se resolvió el tema de la sostenibilidad. El baño no está frío, el revestimiento antideslizante ayudó un par de veces. Se oscureció un poco, pero no crítico. Como curiosidad, recientemente he monitorizado los precios de la fontanera (Groe, Jacob Delafon, Gustavsberg, etc.), todo ha subido de precio un 5-10% respecto a septiembre, con casi el mismo euro. Solo Roca Continental incluso bajó un poco de precio. Ni siquiera sé cómo explicar esto, parece que la fábrica de Tosno no hace baños. Falsos? No lo sé, pero hasta ahora estoy contento con mi baño.

modelo regular Me alegro de que las piernas se rompieran de inmediato, y no cuando estaba directamente en el baño. Porque inicialmente queramos Novokuznetsk, pero ahora me arrepiento de haber elegido Roca, pensamos que la calidad será mejor. preservado

excelente modelo Compré un baño excelente antes de la crisis por 14 €. Mis amigos han sido conmigo durante 5 años durante 2 años. Todo está bien con ella.

Modelo regular Baño ordinario, el esmalte es delgado, un poco amarillento. No hay nada especial para comparar, antes de eso también hubo un tipo soviético de hierro fundido, durante siglos :)

un modelo excelente En general, estoy muy satisfecho con el baño, lo instalé Yo mismo, lo he estado operando durante más de dos años. . Hay que volver a levantarlo y ponerlo contra la pared, es obvio que las patas se van a caer, tomé dos cuerdas y até las patas por la parte superior de la baera tirando con fuerza, puse la baera en la pared, comprobé que las piernas estaban bien colocadas, apreté los tornillos según el nivel, todas nuestras baeras que se venden en Leroy se ven mucho mejor que en las reseas de Hyatt, si no tienes dinero, llvatela y no te molestes, mejor checa la geometría en la tienda si ya tiene una baera vieja y no necesita moverla para colocar tuberías, solo solicite un revestimiento acrílico, esta es en realidad una baera nueva, además de ahorrar dinero, tiempo y

esfuerzo

no lo recomiendo.

excelente modelo Para un bao pequeño - ideal. Junto a ella también se eliminó una lavadora vertical (ambas a lo largo de la pared 160 cm). El baño se ha vuelto más espacioso. Las ventajas de una bañera de una cabina de ducha: estabilidad, profundidad (para bañar a los niños, puede lavar algo en general), el esmalte no absorbe la pintura (teñir el cabello, lavar lo que arroja), a diferencia del acrílico, es conveniente lavarlo (el ancho 100 cm lo permite). Colgaron una barra de esquina y una cortina incolora densa (para no tocar el cuerpo) transparente (agrega volumen visual al baño). Muy satisfecho.