

Hierro MIE Stiro

Modelo terrible Compr un generador de vapor Stiro de Mie el ao pasado. Un da despues, el termostato se cay. El generador de vapor ha dejado de producir vapor. Inmediatamente despues del primer uso, el agua sali de la plancha. Durante el siguiente uso, el vapor no sali de la plancha, sino de debajo de todo el cuerpo! La primera vez que entregu al centro de servicio bajo garanta. Se repar el termostato y la vlvula de retencin. La segunda vez que entregu al centro de servicio: el termostato se rompi y nuevamente el termostato. Lo arreglaron el 03/06/2021, y el 04/06/2021 el generador de vapor no vuelve a funcionar, incluso en el centro de servicio no quera encender !!! Pido al fabricante que devuelva el dinero! Producto de buena calidad!!! Todos los documentos estn disponibles en formato electrnico y en papel! El generador de vapor an est en garanta!! Mi prximo paso es presentar una demanda! Puedo concluir: Mie es una tcnica poco profesional!!! No puedo planchar la ropa de mi familia durante un ao,