Horno Gorenje BO 747 A33 XG

Por favor, no pierda su dinero y sus nervios comprando este dispositivo Modelo defectuoso, se rompi despus de 3 das de funcionamiento. Despus de reemplazar el sensor de temperatura y la unidad de control electrnico, funciona durante una semana en garanta. El mal funcionamiento no se solucion la primera vez, intentaron instalar repuestos chinos. La reparacin en garanta tard un mes.

Gorenja no es el mismo de antes, no lo recomiendo!Me ha fallado 3 veces en 2 meses Horno elctrico GORENJE BO 747 A33WG, nmeros de solicitud de reparacin No. 11779849, 11831427, 11896082

Gorenie no tiene reparacin de calidad ni garanta normal!